



AUTO PRO

Gyeongju-si, Corée du Sud · Export véhicules

DIAGNOSTIC ÉPAISSEUR DE PEINTURE
PAINT THICKNESS DIAGNOSTIC

Rapport d'inspection — document en lecture seule / Read-only inspection report Réf. AP-260825-086236 · Généré le 25/08/2026

VÉHICULE

MARQUE
Hyundai

MODÈLE
Santa Fe

GÉNÉRATION
TM facelift

MISE EN CIRCULATION
05/2023

KILOMÉTRAGE
44 129 km


COULEUR
Creamy White Pearl (WW2)

VIN
KMHS5811DPU086236

IMMATRICULATION
220-HO-5653

SCHÉMA VÉHICULE


CÔTÉ GAUCHE / LEFT SIDE



VUE DE DESSUS / TOP VIEW



CÔTÉ DROIT / RIGHT SIDE



- 60~160 µm — Origine / Original 161~300 µm — Repeint / Revêtu 301~500 µm — Mastic / réparation
501 µm ↑ — Mastic épais / Heavy filler

RAPPORT

Hyundai Santa Fe (TM facelift) — mise en circulation 05/2023, 44 129 km, couleur Creamy White Pearl (WW2).

VIN : KMHS5811DPU086236. Immatriculation : 220-HO-5653.

Contrôle d'épaisseur de peinture effectué sur 15 éléments de carrosserie (référence usine estimée à 120 µm).

Résultat : 15 élément(s) dans les valeurs d'origine (60–160 µm), 0 élément(s) repeint(s) ou revêtu(s) (161–300 µm), 0 élément(s) avec mastic / réparation (301–500 µm).

Carrosserie globalement saine, aucune trace de réparation ou de repeinture significative détectée sur les éléments contrôlés.

Hyundai Santa Fe (TM facelift) — first registered 05/2023, 44 129 km, color Creamy White Pearl (WW2).


VIN: KMHS5811DPU086236. Plate: 220-HO-5653.

Paint thickness check carried out on 15 body panels (estimated factory baseline: 120 µm).

Result: 15 panel(s) within original factory values (60–160 µm), 0 panel(s) painted or coated (161–300 µm), 0 panel(s) with filler/repair detected (301–500 µm).

Body overall sound — no significant signs of repair or repainting detected on the checked panels.

SCHÉMA — ÉTAT CARROSSERIE



X

Remplacé / Replaced

P

Peinture (carrosserie) / Painting (bodywork)

W

Tôlerie / soudure / Bodywork / welding

F

Pliure / Bending

m

Ajustement / Adjustment work

A

Rayure / Scratch

C

Corrosion / Corrosion

Q

Enfoncement / bosses / Dents

RAPPORT ÉTAT CARROSSERIE

Hyundai Santa Fe (TM facelift) — mise en circulation 05/2023, 44 129 km.

VIN : KMHS5811DPU086236. Immatriculation : 220-HO-5653.

État carrosserie et châssis — relevé sur 27 éléments (15 carrosserie, 12 châssis).

Aucun élément marqué : carrosserie d'origine, sans remplacement, travail de carrosserie ni enfoncement relevé.

Hyundai Santa Fe (TM facelift) — first registered 05/2023, 44 129 km.

VIN: KMHS5811DPU086236. Plate: 220-HO-5653.

Body and frame condition — checked across 27 elements (15 body, 12 frame).

No panel flagged: original bodywork, no replacement, body repair or dents recorded.