AP

AUTO PRO

Yangsan-si, Corée du Sud · Export véhicules

DIAGNOSTIC ÉPAISSEUR DE PEINTURE
PAINT THICKNESS DIAGNOSTIC

Rapport d'inspection — document en lecture seule / Read-only inspection report


Réf. AP-261028-296206 · Généré le 28/10/2026

VÉHICULE


MARQUE Hyundai	MODÈLE Tucson
GÉNÉRATION NX4	MISE EN CIRCULATION 09/2023
KILOMÉTRAGE 51 776 km	COULEUR Blanc (Creamy White Pearl)
VIN KMHJB81BGPU296206	
IMMATRICULATION 268-REO-1417	

SCHÉMA VÉHICULE


CÔTÉ GAUCHE / LEFT SIDE



VUE DE DESSUS / TOP VIEW



CÔTÉ DROIT / RIGHT SIDE



60~160 µm — Origine / Original

161~300 µm — Repeint / Revêtu

301~500 µm — Mastic / réparation

501 µm ↑ — Mastic épais / Heavy filler

RAPPORT

Hyundai Tucson (NX4) — mise en circulation 09/2023, 51 776 km, couleur Blanc (Creamy White Pearl).
VIN : KMHJB81BGPU296206. Immatriculation : 268-REO-1417.

Contrôle d'épaisseur de peinture effectué sur 15 éléments de carrosserie (référence usine estimée à 120 µm).
Résultat : 15 élément(s) dans les valeurs d'origine (60–160 µm), 0 élément(s) repeint(s) ou revêtu(s) (161–300 µm), 0 élément(s) avec mastic / réparation (301–500 µm).

Carrosserie globalement saine, aucune trace de réparation ou de repeinture significative détectée sur les éléments contrôlés.

Hyundai Tucson (NX4) — first registered 09/2023, 51 776 km, color Blanc (Creamy White Pearl).
VIN: KMHJB81BGPU296206. Plate: 268-REO-1417.


Paint thickness check carried out on 15 body panels (estimated factory baseline: 120 µm).
Result: 15 panel(s) within original factory values (60–160 µm), 0 panel(s) painted or coated (161–300 µm), 0 panel(s) with filler/repair detected (301–500 µm).


Body overall sound — no significant signs of repair or repainting detected on the checked panels.

SCHÉMA — ÉTAT CARROSSERIE


VUE DE DESSUS / TOP VIEW

CÔTÉ GAUCHE / LEFT SIDE






CHÂSSIS / FRAME



CÔTÉ DROIT / RIGHT SIDE



X Remplacé / Replaced

P Peinture (carrosserie) / Painting (bodywork)

W Tôlerie / soudure / Bodywork / welding

F Pliure / Bending

m Ajustement / Adjustment work

A Rayure / Scratch

C Corrosion / Corrosion

Q Enfoncement / bosses / Dents

RAPPORT ÉTAT CARROSSERIE

Hyundai Tucson (NX4) — mise en circulation 09/2023, 51 776 km.
VIN : KMHJB81BGPU296206. Immatriculation : 268-REO-1417.

État carrosserie et châssis — relevé sur 27 éléments (15 carrosserie, 12 châssis).
A — Rayure : Capot, Aile avant gauche.

Hyundai Tucson (NX4) — first registered 09/2023, 51 776 km.
VIN: KMHJB81BGPU296206. Plate: 268-REO-1417.

Body and frame condition — checked across 27 elements (15 body, 12 frame).
A — Scratch : Hood, Front left fender.

AUTO PRO — 325, Jebang-ro, Mulgeum-eup, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, 50615, South Korea · Tél. +82 10 5669 9434 · info@autopro-korea.com