



AUTO PRO

Gyeongju-si, Corée du Sud · Export véhicules

DIAGNOSTIC ÉPAISSEUR DE PEINTURE
PAINT THICKNESS DIAGNOSTIC

VÉHICULE

MARQUE

Hyundai

MODÈLE

Tucson Hybride

GÉNÉRATION

NX4 facelift

MISE EN CIRCULATION

09/2024

KILOMÉTRAGE

24 658 km

COULEUR

Noir nacré (Abyss Black Pearl)

VIN


KMHJE811BRU264206

IMMATRICULATION

246-MU-4706

SCHÉMA VÉHICULE


CÔTÉ GAUCHE / LEFT SIDE



VUE DE DESSUS / TOP VIEW




CÔTÉ DROIT / RIGHT SIDE



- 60~160 µm — Origine / Original 161~300 µm — Repeint / Revêtu 301~500 µm — Mastic / réparation
501 µm ↑ — Mastic épais / Heavy filler

SCHÉMA — ÉTAT CARROSSERIE



- X

Remplacé / Replaced
- P

Peinture (carrosserie) / Painting (bodywork)
- W

Tôlerie / soudure / Bodywork / welding
- F

Pliure / Bending
- m

Ajustement / Adjustment work
- A

Rayure / Scratch
- C

Corrosion / Corrosion
- Q

Enfoncement / bosses / Dents